EDIFICI PUBBLICI	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	1
Immobile:	Palazzo Municipale
Indirizzo:	piazza Vittorio Emanuele II 9
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA

A3 MAPPA



B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati	X			
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico	X		<100m su via Giovanni XXIII	
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X			
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		parcheggio mezzi comunali	
B3.c	Ingresso nell'edificio	X		maniglione porta ingresso	
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Accessibilità Piano Terra**				
B5.a	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		no segnaletica	
B6	**Collegamenti verticali**				
B6.a	Presenza di ascensore	X		no braille	
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo	X		no fasce e corrimano su 1 lato	I2
B7	**Accessibilità Piano Interrato**		X		
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B8	**Accessibilità Piano Primo**				
B8.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X			
B8.b	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B8.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X		

EDIFICI PUBBLICI	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	2
Immobile:	Palazzo Volpini - Biblioteca Comunale
Indirizzo:	via Giovanni XXIII 16
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA



A3 MAPPA



B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati	X			
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico	X		<50m su via Giovanni XXIII	
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		migliorare segnaletica	
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		parcheggio	
B3.c	Ingresso nell'edificio	X			
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Accessibilità Piano Terra**			solo distribuzione	
B5.a	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X		
B6	**Collegamenti verticali**				
B6.a	Presenza di ascensore	X			
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo	X		no fasce e corrimano su 1 lato	I2
B7	**Accessibilità Piano Interrato**			non presente	
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B8	**Accessibilità Piano Primo**			soppalco non accessibile	
B8.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X			
B8.b	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B8.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		no segnaletica	

EDIFICI PUBBLICI	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	3
Immobile:	Palazzo Volpini - Sede Associazioni
Indirizzo:	via Giovanni XXIII 16
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA

A3 MAPPA



B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati	X		della biblioteca	
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico	X		<50m su via Giovanni XXIII	
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X			
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			non presente	
B3.c	Ingresso nell'edificio	X			
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Accessibilità Piano Terra**				
B5.a	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X			
B6	**Collegamenti verticali**			solo un piano	
B6.a	Presenza di ascensore				
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo				
B7	**Accessibilità Piano Interrato**			solo un piano	
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B8	**Accessibilità Piano Primo/Secondo/Terzo**			solo un piano	
B8.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B8.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B8.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				

EDILIZIA SCOLASTICA	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	4
Immobile:	Scuola dell'infanzia "Teresa Belloc"
Indirizzo:	via Giacomo Matteotti 3
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA

A3 MAPPA



B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati	X		migliorare segnaletica	E1
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico	X		<150m su Corso Einaudi	
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X			
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X			
B3.c	Ingresso nell'edificio	X		campanello alto	IE2
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Accessibilità Piano Terra**				
B5.a	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X		
B6	**Collegamenti verticali**			solo un piano	
B6.a	Presenza di ascensore				
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo				
B7	**Accessibilità Piano Interrato**			solo un piano	
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B8	**Accessibilità Piano Primo/Secondo/Terzo**			solo un piano	
B8.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B8.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B8.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				

EDILIZIA SCOLASTICA	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	5
Immobile:	Scuola primaria "San Giovanni Bosco"
Indirizzo:	via Trento 44
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA

A3 MAPPA



B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati	X			
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico	X		scuolabus	
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X			
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		percorso senza ostacoli solo dalla palestra	
B3.c	Ingresso nell'edificio	X		campanello alto	IE2
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Accessibilità Piano Terra**				
B5.a	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X			
B6	**Collegamenti verticali**				
B6.a	Presenza di ascensore	X			
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo	X		no fasce inizio e fine	I2
B7	**Accessibilità Piano Interrato**			non presente	
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B8	**Accessibilità Piano Primo**			mensa	
B8.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X			
B8.b	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B8.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X			

EDILIZIA SCOLASTICA	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	6
Immobile:	Scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri"
Indirizzo:	corso Italia 34
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA

A3 MAPPA



B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati		X		E1
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico	X		scuolabus	
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	solo dal cortile e seminterrato	IE1
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	solo dal seminterrato	IE1
B3.c	Ingresso nell'edificio	X			
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Accessibilità Piano Terra**				
B5.a	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X			
B6	**Collegamenti verticali**				
B6.a	Presenza di ascensore	X		montapersone	
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo	X		no fasce inizio e fine	I2
B7	**Accessibilità Piano Interrato**				
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		montapersone	
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X			
B8	**Accessibilità Piano Primo**				
B8.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		montapersone	
B8.b	Accessibilità dei percorsi principali	X			
B8.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X			

IMPIANTI SPORTIVI	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Numero:	7
Immobile:	Palestra scuole
Indirizzo:	corso Italia 34
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A2 FOTOGRAFIA



A3 MAPPA



B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
B1	**Accessibilità percorsi esterni al perimetro**				
B1.a	Presenza posti auto riservati		X		E1
B1.b	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X			
B1.c	Presenza di fermate del trasporto pubblico		X		
B2	**Orientamento esterno al perimetro**				
B2.a	Presenza di segnaletica		X		E4
B2.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
B3	**Accessibilità all'edificio (percorso esterno interno perimetro)**				
B3.a	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		piccolo gradino	IE2
B3.b	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		piccolo gradino	IE2
B3.c	Ingresso nell'edificio	X			
B4	**Orientamento nell'edificio**				
B4.a	Presenza di segnaletica		X		I1
B4.b	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		I1
B5	**Servizi di supporto (spogliatoio)**			non presenti	
B5.a	Ingresso				
B5.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B5.b	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B6	**Collegamenti verticali**			solo un piano	
B6.a	Presenza di ascensore				
B6.b	Sicurezza e vie d'esodo				
B7	**Accessibilità Piano Primo/Secondo/Terzo**			solo un piano	
B7.a	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano				
B7.b	Accessibilità dei percorsi principali				
B7.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				
B8	**Accessibilità area attività**				
B8.a	Ingresso e Accessibilità percorsi principali	X		mancanza segnaletica	
B9	**Accessibilità zona spettatori**			non presente	
B9.a	Ingresso e Accessibilità percorsi principali				
B9.c	Presenza di un servizio igienico attrezzato				