SPAZI URBANI	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A1 INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO

Numero:	1t -2t -3t -4t - 5t
Via:	via Trento - via Trieste
sopralluogo:	venerdì 27 settembre 2024

A3 MAPPA



A2 FOTOGRAFIE - 1t

via Trento angolo via Trieste

via Trieste 3

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO - 1t

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
C1	**Accessibilità percorsi**				
C1.a	Stato della pavimentazione			assenza marciapiede	E2
C1.b	Dimensioni del percorso		X		E2
C1.c	Presenza d'illuminazione	X			
C1.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
C1.e	Presenza di ostacoli		X		
C2	**Accessibilità intersezioni**				
C2.a	Presenza di un attraversamento accessibile che permetta il superamento delle intersezioni	X		assenza marciapede	
C2.b	Presenza d'illuminazione	X			
C2.c	Presenza di segnaletica acustica o in braille		X		E4
C2.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4

A2 FOTOGRAFIE - 2t

via Trieste 7

via Trieste angolo via della Pace

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO - 2t

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
C1	**Accessibilità percorsi**				
C1.a	Stato della pavimentazione	X			
C1.b	Dimensioni del percorso		X	no marciapede in alcuni punti	E2
C1.c	Presenza d'illuminazione	X			
C1.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
C1.e	Presenza di ostacoli	X		riduzione dimensione	E2
C2	**Accessibilità intersezioni**				
C2.a	Presenza di un attraversamento accessibile che permetta il superamento delle intersezioni	X			
C2.b	Presenza d'illuminazione	X			
C2.c	Presenza di segnaletica acustica o in braille		X		E4
C2.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4

A2 FOTOGRAFIE - 3t

via Trieste angolo via Regina Margherita

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO - 3t

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
C1	**Accessibilità percorsi**				
C1.a	Stato della pavimentazione	X			
C1.b	Dimensioni del percorso		X	no marciapede in alcuni punti	
C1.c	Presenza d'illuminazione	X			
C1.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		
C1.e	Presenza di ostacoli	X		riduzione dimensione	
C2	**Accessibilità intersezioni**				
C2.a	Presenza di un attraversamento accessibile che permetta il superamento delle intersezioni	X			
C2.b	Presenza d'illuminazione	X			
C2.c	Presenza di segnaletica acustica o in braille		X		
C2.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		

A2 FOTOGRAFIE - 4t

via Ivrea angolo corso Italia

via Ivrea angolo via Trieste

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO - 4t

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
C1	**Accessibilità percorsi**				
C1.a	Stato della pavimentazione			assenza marciapiede	E2
C1.b	Dimensioni del percorso		X		E2
C1.c	Presenza d'illuminazione	X			
C1.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
C1.e	Presenza di ostacoli		X		
C2	**Accessibilità intersezioni**				
C2.a	Presenza di un attraversamento accessibile che permetta il superamento delle intersezioni		X		E3
C2.b	Presenza d'illuminazione	X			
C2.c	Presenza di segnaletica acustica o in braille		X		E4
C2.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4

A2 FOTOGRAFIE - 5t

via Trento Piazza Italia

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO - 5t

cod	elemento	sì	no	specifiche	interventi
C1	**Accessibilità percorsi**				
C1.a	Stato della pavimentazione	X		da migliorare	E2
C1.b	Dimensioni del percorso	X			
C1.c	Presenza d'illuminazione	X			
C1.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4
C1.e	Presenza di ostacoli	X		alcune riduzioni e assenza	E2
C2	**Accessibilità intersezioni**				
C2.a	Presenza di un attraversamento accessibile che permetta il superamento delle intersezioni	X			
C2.b	Presenza d'illuminazione	X			
C2.c	Presenza di segnaletica acustica o in braille		X		E4
C2.d	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X		E4